


宍道湖 アオコ発生範囲【平成24年10月23日実施】

○ : 写真撮影地点

大橋川は河川巡視を実施していません



写真①



矢道湖北岸(松江市千鳥町)

写真②



矢道湖南岸(松江市矢道町東来待)


写真③



矢道湖南岸(松江市矢道町矢道)



大根島・境港市の範囲は、河川巡視を実施しません



写真①



中海右岸(彦名ポンド)