


宍道湖 アオコ発生範囲【平成24年10月25日実施】

○ : 写真撮影地点

宍道湖北岸(出雲市の範囲)・西岸は河川巡視を実施していません



写真①



宍道湖南岸(松江市玉湯町布志名)




写真②



宍道湖南岸(松江市玉湯町湯町)



写真③




大橋川(松江市東本町)



中海 アオコ確認箇所【平成24年10月25日実施】

○ : 写真撮影地点

大根島・境港市の範囲は、河川巡視を実施していません



写真①



中海右岸(彦名ポンド)



中海右岸(羽入)

