


宍道湖 アオコ発生範囲【平成24年10月29日実施】

○ : 写真撮影地点

宍道湖北岸(松江市の範囲)・南岸は河川巡視を実施していません




写真①



宍道湖北岸(松江市秋鹿町)




写真②



宍道湖南岸(松江市玉湯町湯町)



写真③




大橋川(松江市東本町)



中海 アオコ確認箇所【平成24年10月29日実施】

○ : 写真撮影地点

中海南岸(安来市・旧東出雲町)・米子市の範囲は、
河川巡視を実施していません



写真①



中海右岸(松江市大海崎町)

