


宍道湖 アオコ発生範囲【平成24年10月30日実施】

○ : 写真撮影地点


宍道湖北岸・南岸は河川巡視を実施していません



写真①



大橋川(松江市福富町)



写真②



剣先川(松江市西川津町)





写真①



中海右岸(松江市福富町)



写真②



境港市中浜港

