


宍道湖 アオコ発生範囲【平成24年10月31日実施】


○ : 写真撮影地点

宍道湖北岸(出雲市の範囲)・南岸は河川巡視を実施していません



アオコ発生によるガス臭等に係る通報件数 0件(10月31日)

写真①



大橋川(松江市東津田町)

写真②



大橋川(松江市東本町)



写真③




宍道湖北岸(松江市千鳥町)




中海 アオコ確認箇所【平成24年10月31日実施】

○ : 写真撮影地点

大根島周辺・境港市の範囲は河川巡視を実施していません



写真①



中海右岸(松江市富士見町)

写真②



揖屋干拓(松江市東出雲町)

