


宍道湖 アオコ発生範囲【平成24年11月1日実施】

○ : 写真撮影地点

宍道湖北岸は河川巡視を実施していません



アオコ発生によるガス臭等に係る通報件数 0件(11月1日)


写真①



大橋川(松江市東津田町)



写真②



大橋川(松江市朝日町)



