


宍道湖 アオコ発生範囲【平成24年11月2日実施】

○ : 写真撮影地点

宍道湖北岸(松江市の範囲)・南岸は河川巡視を実施していません



アオコ発生によるガス臭等に係る通報件数 0件(11月2日)

写真①




大橋川(松江市福富町)



写真②




剣先川(松江市西川津町)



中海 アオコ確認箇所【平成24年11月2日実施】

○ : 写真撮影地点

大根島周辺は河川巡視を実施していません



米子市彦名(ポンド内)



彦名ポンド外

