


宍道湖 アオコ発生範囲【平成24年11月6日実施】

○ : 写真撮影地点

宍道湖南岸は河川巡視を実施していません



アオコ発生によるガス臭等に係る通報件数 0件(11月6日)

写真①



大橋川(松江市東本町)

写真②



宍道湖北岸(松江市千鳥町)



写真③




宍道湖北岸(松江市大野町)



中海 アオコ確認箇所【平成24年11月6日実施】

○ : 写真撮影地点

大根島周辺、境港市の範囲は河川巡視を実施していません



米子市彦名 (ポンド内)

