


# 宍道湖 アオコ発生範囲【平成24年11月8日実施】

○ : 写真撮影地点

宍道湖北岸(松江市の範囲)は河川巡視を実施していません




アオコ発生によるガス臭等に係る通報件数 0件(11月8日)

写真①



大橋川(松江市朝酌町)



写真②



剣先川(松江市西川津町)




写真③



尖道湖南岸(松江市尖道町)






写真①



中海右岸(弓浜干拓)



写真②



大根島(松江市八束町)

