



宍道湖 アオコ発生範囲【平成24年11月9日実施】

○ : 写真撮影地点



写真①



大橋川(松江市馬淵町)

写真②



剣先川(松江市朝酌町)



写真③




宍道湖南岸(松江市玉湯町)




中海 アオコ確認箇所【平成24年11月9日実施】

○ : 写真撮影地点

大根島周辺、境港市の範囲は河川巡視を実施していません



写真①



中海右岸(松江市富士見町)



写真②



中海左岸(松江市大井町)

