


# 宍道湖 アオコ発生範囲【平成24年11月13日実施】

○ : 写真撮影地点

宍道湖北岸は河川巡視を実施していません





写真①

大橋川(松江市東津田町)



写真②

剣先川(松江市西川津町)



写真③

大橋川(松江市末次町)



中海 アオコ確認箇所【平成24年11月13日実施】

○ : 写真撮影地点

大根島、境港市の範囲は河川巡視を実施していません



中海右岸(彦名ポンド)



彦名ポンド内