


宍道湖 アオコ発生範囲【平成24年11月14日実施】


○ : 写真撮影地点

宍道湖北岸は河川巡視を実施していません



アオコ発生によるガス臭等に係る通報件数 0件(11月14日)

写真①



大橋川(松江市福富町)



写真②




大橋川(松江市朝酌町)



中海 アオコ確認箇所【平成24年11月14日実施】

○ : 写真撮影地点

大根島周辺は河川巡視を実施していません



写真①

米子市彦名(ポンド内)
レベル3

安来市

中海右岸(彦名 Pond)

写真①

