


○ :写真撮影地点

アオコ発生によるガス臭等に係る通報件数 0件(11月15日)




写真①




大橋川(松江市八幡町)

写真②




大橋川(松江市東本町)



写真③




宍道湖北岸(松江市西浜佐陀町)



中海 アオコ確認箇所【平成24年11月15日実施】

○ : 写真撮影地点

大根島周辺は河川巡視を実施していません




写真①



揖屋干拓(松江市東出雲町)



写真②



中海右岸(松江市富士見町)

