


宍道湖 アオコ発生範囲【平成24年11月19日実施】

○ : 写真撮影地点

宍道湖北岸・西岸は河川巡視を実施していません




アオコ発生によるガス臭等に係る通報件数 0件(11月19日)

写真①



剣先川(松江市西川津町)

写真②



宍道湖南岸(松江市袖師町)

写真③




宍道湖南岸(松江市宍道町)



中海 アオコ確認箇所【平成24年11月19日実施】

○ : 写真撮影地点

大根島周辺・境港市の範囲は、河川巡視を実施していません



写真①



中海右岸(意東川沖)

