


穴道湖 アオコ発生範囲【平成24年11月20日実施】

○ : 写真撮影地点

穴道湖南岸は河川巡視を実施していません



アオコ発生によるガス臭等に係る通報件数 0件(11月20日)

写真①



大橋川(松江市東津田町)

写真②



大橋川(松江市東本町)




写真③



宍道湖北岸(松江市西浜佐陀町)






写真①



中海右岸(米子市湊山公園)



写真②



中海右岸(境港市巾浜港)

