



写真①

大橋川(松江市東本町)



写真②

宍道湖南岸(松江市宍道町)



写真③


宍道湖北岸(松江市大野町)



中海 アオコ確認箇所【平成24年11月21日実施】

○ : 写真撮影地点

中海南岸は河川巡視を実施していません



写真①



中海右岸(松江市富士見町)

写真②



揖屋干拓(松江市東出雲町)



写真③



中海右岸(境港市中浜港)

