


宍道湖 アオコ発生範囲【平成24年11月22日実施】

○ : 写真撮影地点

宍道湖南岸は、河川巡視を実施していません




アオコ発生によるガス臭等に係る通報件数 0件(11月22日)

写真①



大橋川(松江市東津田町)



写真②




宍道湖北岸(松江市大野町)



中海 アオコ確認箇所【平成24年11月22日実施】

○ : 写真撮影地点



写真①



中海右岸(松江市東出雲町)


写真②



中海左岸(松江市美保関町)



写真③



大根島(松江市八束町)

