


宍道湖 アオコ発生範囲【平成24年11月23日実施】

○ : 写真撮影地点

宍道湖北岸(出雲市の範囲)は河川巡視を実施していません




アオコ発生によるガス臭等に係る通報件数 0件(11月23日)

写真①



大橋川(松江市東朝日町)

写真②




突道湖北岸(松江市岡本町)

写真③




突道湖南岸(松江市袖師町)



中海 アオコ確認箇所【平成24年11月23日実施】

○ : 写真撮影地点

大根島は河川巡視を実施していません



松江市八幡町～
富士見町
レベル2～3

境港市外江町～中浜
レベル2


米子市西町～葭津
レベル2

安来市

写真①



中海右岸(松江市富士見町)



写真②



大根島(八束町江島)

