


# 宍道湖 アオコ発生範囲【平成24年11月28日実施】

○ : 写真撮影地点

宍道湖北岸(松江市の範囲)は河川巡視を実施していません



アオコ発生によるガス臭等に係る通報件数 0件(11月28日)



写真①

大橋川(松江市福富町)



写真②

剣先川(松江市東津田町)



写真③




宍道湖北岸(松江市宍道町)



# 中海 アオコ確認箇所【平成24年11月28日実施】

○ : 写真撮影地点

大根島は河川巡視を実施していません



写真①



中海左岸(松江市大井町)



写真②



弓浜干拓(境港市夕日ヶ丘)

