


# 宍道湖 アオコ発生範囲【平成24年11月29日実施】

○ : 写真撮影地点

宍道湖北岸(出雲市の範囲)、宍道湖西岸は、河川巡視を実施していません



アオコ発生によるガス臭等に係る通報件数 0件(11月29日)



写真①

剣先川(松江市学園南)



写真②

宍道湖南岸(松江市袖師町)



写真③

宍道湖南岸(松江市宍道町)



