


宍道湖 アオコ発生範囲【平成24年11月30実施】

○ : 写真撮影地点

宍道湖北岸は、河川巡視を実施していません



アオコ発生によるガス臭等に係る通報件数 0件(11月30日)

写真①



大橋川(松江市袖師町)



写真②



剣先川(松江市玉湯町)



中海 アオコ確認箇所【平成24年11月30日実施】

○ : 写真撮影地点

大根島は、河川巡視を実施していません



写真①



中海左岸(松江市大井町)

