


志津見ダム湖内 アオコ発生状況

平成26年8月14日
9:00~10:00



堤体上流付近

堤体上流付近

艇庫付近

網場付近

戸井谷大橋から左岸

網場付近

権現大橋から下流

戸井谷大橋から上流

権現大橋から上流

角井川

権現大橋から角井方向

権現大橋から角井方向



貝谷大橋から上流

貝谷大橋から下流

貝谷大橋から上流

- レベル0
- レベル1
- レベル2
- レベル3
- レベル4
- レベル5
- レベル6

※貯水池周辺巡視は平日に実施