

# アオコ発生状況確認位置図

平成27年8月3日  
時刻 9:00~10:00

- レベル0
- レベル1
- レベル2
- レベル3
- レベル4
- レベル5
- レベル6



堤体上流付近

堤体上流付近

艇庫付近

網場付近

戸井谷大橋から左岸

権現大橋から下流

戸井谷大橋から上流



権現大橋から下流

権現大橋から上流

角井川

権現大橋から角井方向



権現大橋から下流

貝谷大橋から下流

貝谷大橋から上流