


# アオコ発生状況確認位置図

平成27年8月7日  
時刻 9:00~10:00

- レベル0
- レベル1
- レベル2
- レベル3
- レベル4
- レベル5
- レベル6



堤体上流付近



艇庫付近



権現大橋から角井方向



貝谷大橋から下流

貝谷大橋から下流

貝谷大橋から上流