


尾原ダム湖内 アオコ発生状況

平成28年10月14日 時刻 9:15~11:40



北原大橋から下布施方向
巡視で確認された状況。レベル4

堤体上流側
巡視で確認された状況。レベル2~5

西尾大橋下流
巡視で確認された状況。レベル2~5

林原橋下流
巡視で確認された状況。レベル5

※貯水池周辺巡視は平日に実施