


尾原ダム湖内 アオコ発生状況

平成29年10月3日 時刻 8:35~10:30



○	レベル0
○	レベル1
○	レベル2
○	レベル3
○	レベル4
○	レベル5
○	レベル6



北原大橋から下布施方向



堤体上流側



スサノオ大橋下流

※貯水池周辺巡視は平日に実施