


宍道湖 アオコ確認位置図

(平成29年11月29日～平成29年11月30日)



アオコ確認箇所: 宍道町白石

アオコレベル : レベル2

確認日 : 平成29年11月29日



アオコ確認箇所: 松江市魚町

アオコレベル : レベル1～2

確認日 : 平成29年11月29日



アオコ確認箇所:松江市東本町
アオコレベル :レベル1
確認日 :平成29年11月30日



アオコ確認箇所:松江市向島～学園南一丁目
アオコレベル :レベル1～2
確認日 :平成29年11月29日



アオコ確認箇所: 松江市西川津町～西尾町
アオコレベル : レベル1～2
確認日 : 平成29年11月29日



アオコ確認箇所: 松江市朝酌町
アオコレベル : レベル1～2
確認日 : 平成29年11月29日



アオコ確認箇所: 松江市馬潟町

アオコレベル : レベル1~2

確認日 : 平成29年11月30日

