


# 宍道湖 アオコ確認位置図

(平成30年10月3日)

アオコ確認箇所：松江市矢田町  
アオコレベル：レベル2  
確認日：平成30年10月3日



アオコレベル：レベル3  
確認日：平成30年10月3日

アオコレベル：レベル2  
確認日：平成30年10月3日

アオコ確認箇所: 中央湖  
アオコレベル : レベル3  
確認日 : 平成30年10月3日



# 中海 アオコ確認位置図

(平成30年10月3日)

