


アオコ発生状況確認位置図

令和元年8月1日
巡視時刻 9:00~10:00

凡例(見た目アオコ指標)

- レベル0
- レベル1
- レベル2
- レベル3
- レベル4
- レベル5
- レベル6

※見た目アオコ指標の詳細は参考資料をご覧ください。



権現大橋上流部 うすく筋状(長さ3m幅0.5m程度)に発生。(レベル1)
権現大橋から角井方向の範囲では、レベル1。