


# アオコ発生状況確認位置図

令和元年8月2日  
巡視時刻 9:00~10:00

凡例(見た目アオコ指標)

-  レベル0
-  レベル1
-  レベル2
-  レベル3
-  レベル4
-  レベル5
-  レベル6

※見た目アオコ指標の詳細は参考資料をご覧ください。



権現大橋上流部 うすく筋状(長さ2m幅0.5m程度)に発生。(レベル1)