

アオコ発生状況確認位置図

令和元年8月6日
巡視時刻 9:00~10:00



戸井谷大橋から左岸 筋状(長さ10m幅
1m程度)に発生。(レベル2)

写真撮影方向

艇庫付近

堤体上流付近

網場付近

戸井谷大橋から左岸

権現大橋から下流

戸井谷大橋から上流

権現大橋から上流

権現大橋上流から角井方向

角
井
川

貝谷大橋から下流

貝谷大橋から上流

凡例(見た目アオコ指標)

レベル0

レベル1

レベル2

レベル3

レベル4

レベル5

レベル6

※見た目アオコ指標の詳細は
参考資料をご覧ください。