


アオコ発生状況確認位置図

令和元年8月14日
巡視時刻 9:00~10:00

凡例(見た目アオコ指標)

- レベル0
- レベル1
- レベル2
- レベル3
- レベル4
- レベル5
- レベル6

※見た目アオコ指標の詳細は参考資料をご覧ください。



権現大橋上流部 带状(長さ7m幅3m程度)に発生。(レベル2)