

# アオコ発生状況確認位置図

令和元年8月16日  
巡視時刻 9:00~10:00

凡例(見た目アオコ指標)

- レベル0
- レベル1
- レベル2
- レベル3
- レベル4
- レベル5
- レベル6

※見た目アオコ指標の詳細は参考資料をご覧ください。



堰堤上流付近 右岸側 帯状(長さ5m 幅2m程度)に発生。(レベル2)



戸井谷大橋 左岸側 帯状(長さ2m幅2m程度)に発生。(レベル2)

権現大橋から下流


権現大橋上流から角井方向

写真撮影方向

角  
井  
川



権現大橋上流部 帯状(長さ7m幅3m程度)に発生。(レベル2)



写真撮影方向

堤体上流付近

戸井谷大橋から左岸 写真撮影方向 艇庫付近

網場付近

戸井谷大橋から上流

権現大橋から上流

貝谷大橋から下流

貝谷大橋から上流