

アオコ発生状況確認位置図

令和元年8月19日
巡視時刻 9:00~10:00

凡例(見た目アオコ指標)

-  レベル0
-  レベル1
-  レベル2
-  レベル3
-  レベル4
-  レベル5
-  レベル6

※見た目アオコ指標の詳細は参考資料をご覧ください。



戸井谷大橋から左岸

艇庫付近

堤体上流付近

網場付近

写真撮影方向

戸井谷大橋から上流

権現大橋から下流

権現大橋上流から角井方向

権現大橋から上流

写真撮影方向

角
井
川



貝谷大橋から下流

貝谷大橋から上流

本日、アオコは確認されませんでした。
※巡視による湖面の監視は引き続き実施します。