

## 水辺施設の安全利用点検結果について

平成24年7月18日（水）・20日（金）に水辺の楽校などの点検を国土交通省倉吉河川国道事務所職員、自治体職員及び地元関係者の方々で実施しました。  
点検の結果、3箇所の異常箇所を発見し、補修を行うこととしました。  
今後も巡視を行い、異常等がないか確認を行っていきます。

### ○高城水辺の楽校（倉吉市・国府川）



深さ20cm程度の穴を石などで埋めます。

### ○大瀬水辺の楽校（三朝町・三徳川）



石と石の隙間が大きいため、小さな石で隙間を埋めます。

### ○大瀬水辺の楽校（三朝町・三徳川）



水際がえぐれているため、土を均します。