


令和7年度 鍵掛峠道路 工事の進捗状況（令和7年11月時点）




令和7年度 鍵掛峠道路 工事の進捗状況（令和7年11月時点）



写真① 令和6年度鍵掛峠道路日南地区改良工事



写真② 令和5年度鍵掛峠道路第5橋PC上部工事



写真③ 令和6年度鍵掛峠道路新屋地区第12改良工事




写真④ 令和3年度鍵掛峠道路トンネル北工事



写真⑤ 令和3年度鍵掛峠道路トンネル南工事



写真⑥ 令和6年度鍵掛峠道路三坂地区第5改良工事




写真⑦ 令和6年度鍵掛峠道路三坂地区法面工事



写真⑧ 令和5年度鍵掛峠道路保賀谷地区第7改良工事

令和7年度 鍵掛峠道路 工事の進捗状況（令和7年11月時点）



写真⑨ 令和6年度鍵掛峠道路保賀谷地区法面工事



写真⑩ 令和6年度鍵掛峠道路横手地区法面工事



写真⑪ 令和4年度鍵掛峠道路横手地区第3改良工事



写真⑫ 令和5年度鍵掛峠道路第3橋鋼上部工事



写真⑬ 令和6年度鍵掛峠道路小坪地区第5改良工事



写真⑭ 令和6年度鍵掛峠道路大草利地区改良工事



写真⑮ 令和5年度鍵掛峠道路高尾地区第3改良工事