

【①鶴新田箇所】 河川改修進捗状況


【 目的 】

平成16年台風16号が再び発生しても、高潮による被害の防止ができるように高潮対策を実施します。

【 実施内容 】 堤防の断面拡大及びかさ上げを行います。

施工延長 令和4年度
高梁川片島外堤防補強工事(鶴新田箇所) 340m(予定)

【 整備イメージ 】



位置図

令和4年度高梁川片島外堤防補強工事




今年度施工対象範囲

※整備位置や実施形状等については、今後の調査等の結果により変わる場合があります。

【対策中】 令和4年度高梁川片島外堤防補強工事（左岸-0.4k付近）

対策前 令和5年4月末



整備状況 令和5年12月



整備状況 令和6年2月



整備状況 令和6年2月末

