

## 鶴新田箇所 3か年緊急対策進捗状況

### 【 目的 】


高潮や大規模な地震に対して必要な堤防の機能を確保します。

### 【 実施内容 】

高潮護岸の整備や鋼管杭の打設を実施します。

予定対策延長                      約              600 m

### 【 整備イメージ 】



### 【 工事名 】 高梁川鶴新田高潮耐震工事

#### 対策前(令和元年11月)



#### 整備状況(令和2年3月完成)





【 工事名 】 高梁川鶴新田高潮耐震その2工事

対策前(令和2年3月)



整備状況(令和2年6月完成)



【 工事名 】 高梁川鶴新田高潮耐震その3工事

対策前(令和2年8月)



整備状況(令和3年3月末時点)





【 工事名 】 高梁川鶴新田高潮耐震その4工事

対策前(令和2年8月)



整備状況(令和3年3月末時点)

