田原箇所　3か年緊急対策進捗状況

【　目　的　】

洪水を流下させるために必要な河道断面の確保及び樹木伐採を行います。
洪水にともなう堤防の浸透に対する安全性を確保します。

【　実施内容　】

河川内を掘削し、土砂を搬出します。

予定掘削土量　　約　152,000 m3

河川内樹木を伐採します。

予定樹木伐採面積　　約　112,000 m2

護岸の設置(浸透対策)を実施します。

予定対策延長　　約　2,000 m

【　整備イメージ　】



河道掘削・樹木伐採

浸透対策

【　工 事 名　】　吉井川田原河道整備外工事

対策前(令和元年9月)

整備状況(令和2年10月完成)

【 工 事 名 】　吉井川田原河道整備外その2工事

対策前（令和元年12月）	整備状況（令和3年3月完成）

【 工 事 名 】　吉井川上流維持工事

対策前（令和元年11月）	整備状況（令和3年3月完成）

【 工 事 名 】 吉井川田原堤防補強工事

整備状況（令和2年9月）	整備状況（令和3年3月完成）

【 工 事 名 】 吉井川田原堤防補強第2工事

整備状況（令和2年9月）	整備状況（令和3年5月）

【 工 事 名 】 吉井川田原堤防補強第3工事

整備状況（令和2年9月）	整備状況（令和3年5月完成）