

岡山河川工事事務所管内一級河川（代表地点）の雨量・水質状況（９月）

○岡山県

高梁川・・・ ９月の新見、高梁地点の降雨は、２３９mm及び１０６mmで、例年に比べて、１１５及び６２％程度の降雨です。

霞橋地点の９月の水質は、すべての項目で基準値を満たしており大変良好です。

BODの項目を見ると、数値は平年に比べ低く良好な状態にあります。

旭川・・・ ９月の金川地点の降雨は、１１２mmで、例年に比べ７３％程度の降雨です。

桜橋地点の９月の水質は、大腸菌群数を除くすべての項目で基準値を満たしておりおおむね良好です。

BODの項目を見ると、数値は平年に比べ低く良好な状態にあります。

大腸菌群数は、例年この時期は基準値を越えています。

吉井川・・・ ９月の津山および周匝地点の降雨は、１５４mm及び１０５mmで、例年に比べ９２及び６３％程度の降雨です。

永安橋地点の９月の水質は、大腸菌群数を除くすべての項目で基準値を満たしておりおおむね良好です。

BODの項目を見ると、数値は平年に比べ低く良好な状態にあります。

大腸菌群数は、例年この時期は基準値を越えています。

９月の代表地点及びその他の地点の水質調査結果は、インターネット「中国地方 水文水質データベース」で公開しています。

アドレス：<http://wdb-cg.river.or.jp/>

河川別 代表地点の水質




図 - 1 吉井川 永安橋の水質(BOD)




図 - 2 旭川 桜橋の水質(BOD)




図 - 3 高梁川 霞橋の水質(BOD)