



岡山河川工事事務所管内一級河川（代表地点）の雨量・水質状況について

○岡山県

高梁川


5月の新見、高梁地点の降雨は、170mm及び108mmで、例年に比べて、105及び94%程度の降雨です。




霞橋地点の5月の水質は、大腸菌群数を除くすべての項目で環境基準値を満たしておりおおむね良好です。

BODの項目を見ると、数値は平年に比べ低く良好な状態にあります。

大腸菌群数は、例年この時期は基準値を越えています。




5月の金川地点の降雨は、132mmで、例年に比べ92%程度の降雨です。





桜橋地点の5月の水質は、すべての項目で環境基準値を満たしており大変良好です。

BODの項目を見ると、数値は平年に比べ高い値を示してはいるものの、環境基準値を満たしており良好といえる状況です。




吉井川

5月の津山および周匝地点の降雨は、162mm及び134mmで、例年に比べ103及び92%程度の降雨です。



永安橋地点の5月の水質は、先月に引き続きすべての項目で基準値を満たしており大変良好です。

BODの項目を見ると、数値は平年に比べ低く良好な状態にあります。



※5月の代表地点及びその他の地点の水質調査結果は、インターネット「中国地方 水文水質データベース」で公開しています。

アドレス：<http://wdb-cg.river.or.jp/>