

(別表 - 2)

### 河川における安全利用点検に関する点検結果表 (1班)

整備局等名	中国地方整備局		事務所名	岡山河川事務所		水系名	旭川		河川名	旭川	
対象区域			点検実施 期 間	対 象 施 設	点 検 項 目	点 検 結 果	区 分	実 施 する 措 置 ( 予 定 )			
区域番号	左右岸	距離標									
	右岸	2k200 ~ 250 付近	H17.4.21	低水護岸天端	・低水護岸の破損	・過去の船係留用の杭が残存し、利用者が 踏く恐れがある。		応) 占有者に応急対策を指示する。			
	右岸	2k900 付近	H17.4.21	低水護岸天端	・低水護岸の破損	・低水護岸天端コンクリートに損傷あり		応) 注意喚起の看板を設置する。 本) コンクリートにより補修する。			
	右岸	4k400 付近	H17.4.21	低水護岸天端	・低水護岸の破損	・低水護岸の抜けあり		応) 注意喚起の看板を設置する。 本) 補修する。			
	右岸	6k100 付近	H17.4.21	高水護岸	・高水護岸の破損	・階段に石による突起があり、利用者が踏 く恐れあり(アスファルトがとけて石が くっついている状態)		本) 石を撤去する。 原因が焚き火と判断されるので 注意看板を設置する。			

注) ・対象施設及び点検項目欄については、対象区域毎に、実施した点検内容について記載。(個々の施設毎に記載するものではない)  
 ・点検結果及び応急措置欄については、点検の結果、何らかの措置が必要とされた施設について記載。  
 ・区分欄は、利用者の人命に重大な危険が生じる。  
 利用者の人命に重大な危険が生じない。 を記載。  
 ・実施する措置(予定)欄に、  
 応) 応急措置  
 本) 本措置 に分け記載。

(別表 - 2)

河川における安全利用点検に関する点検結果表 (2班)

整備局等名	中国地方整備局		事務所名	岡山河川事務所		水系名	旭川		河川名	旭川	
区域番号	対象区域		点検実施期間	対象施設	点検項目	点検結果	区分	実施する措置 (予定)			
	左右岸	距離標									
	左岸	3k420 3k390 3k380	H17.4.21	低水護岸	低水護岸の破損	低水護岸が破損し、護岸法肩に陥没が生じており、落ち込みの危険がある。		応) 注意喚起の看板を設置する。 本) 笠コンクリートの補修をする。			
		3k550 ~ 3k600		低水護岸	低水護岸の破損部への転落	ふとん籠の詰石が消失しているため、水面利用時に籠鉄筋により利用者が負傷する恐れがある。		応) 立入り禁止看板を設置する。 本) ふとん籠を設置する。			
		6k970		低水護岸	低水護岸の水際部の破損	水際部の水面利用の際に転落する恐れがある。		応) 注意喚起の看板を設置する。 本) 護岸を補修する。			
		7k300		視線誘導標	視線誘導標の破損	近くに許可工作物があるので、注意喚起が重要な箇所である。		応) 占有者に応急対策を指示する。			
		7k320		高水敷き	高水敷平張コンクリートの段差	高水敷き利用時に問題有り。		応) 注意喚起の看板を設置する。 本) 段差を補修する。			

注) ・対象施設及び点検項目欄については、対象区域毎に、実施した点検内容について記載。(個々の施設毎に記載するものではない)  
 ・点検結果及び応急措置欄については、点検の結果、何らかの措置が必要とされた施設について記載。  
 ・区分欄は、利用者の人命に重大な危険が生じる。  
 利用者の人命に重大な危険が生じない。 を記載。  
 ・実施する措置(予定)欄に、  
 応) 応急措置  
 本) 本措置 に分け記載。

(別表 - 2)

### 河川における安全利用点検に関する点検結果表 (3班)

整備局等名	中国地方整備局		事務所名	岡山河川事務所	水系名	旭川	河川名	旭川
対 象 区 域			点検実施 期 間	対 象 施 設	点 検 項 目	点 検 結 果	区 分	実 施 す る 措 置 ( 予 定 )
区域番号	左右岸	距 離 標						
	右岸	8k800 ~ 9k100	H17. 4.21	低水護岸	捨石護岸の間詰め石	捨石護岸の間詰め石が不足しており、利用者の足が入り転倒する恐れがある。		応) 注意喚起の看板を設置する。 本) 間詰めを実施する。

注) ・対象施設及び点検項目欄については、対象区域毎に、実施した点検内容について記載。(個々の施設毎に記載するものではない)  
 ・点検結果及び応急措置欄については、点検の結果、何らかの措置が必要とされた施設について記載。  
 ・区分欄は、利用者の人命に重大な危険が生じる。  
   利用者の人命に重大な危険が生じない。 を記載。  
 ・実施する措置(予定)欄に、  
   応) 応急措置  
   本) 本措置 に分け記載。

(別表 - 2)

### 河川における安全利用点検に関する点検結果表 (4班)

整備局等名	中国地方整備局		事務所名	岡山河川事務所		水系名	旭川		河川名	百間川	
対象区域			点検実施 期 間	対 象 施 設	点 検 項 目	点 検 結 果		区 分	実 施 す る 措 置 ( 予 定 )		
区域番号	左右岸	距離標									
	左岸	11k400	H17.4.21	低水護岸	親水施設からの滑り落ち	11k500付近の飛び石にぐらつきがある。			本)点検時に対策を実施した。		

注)・対象施設及び点検項目欄については、対象区域毎に、実施した点検内容について記載。(個々の施設毎に記載するものではない)  
 ・点検結果及び応急措置欄については、点検の結果、何らかの措置が必要とされた施設について記載。  
 ・区分欄は、利用者の人命に重大な危険が生じる。  
   利用者の人命に重大な危険が生じない。 を記載。  
 ・実施する措置(予定)欄に、(本)本措置 に分け記載。