

# 点検実施状況写真

【中国地方整備局】

河川名	吉井川水系吉井川
事務所名	岡山河川事務所

場所	岡山県岡山市西大寺浜地先 吉井川水系吉井川 左岸 4.0k~5.4k付近
----	---

実施状況: 低水護岸の損傷状況を点検



実施状況: 水面を利用する観点で点検




# 措置状況写真

河川名 吉井川水系吉井川  
事務所名 岡山河川事務所  
【中国地方整備局】

場所 岡山県岡山市西大寺浜地先  
吉井川水系吉井川 左岸 5.5k付近

措置:注意看板の新設  
当箇所は、低水護岸の天端が開いている状況であり、危険であるため、  
注意看板設置の対策を実施。



注意喚起看板により、利用者に周知を図った。