

点検実施状況写真

		河川名	吉井川水系
[中国地方整備局]		事務所名	岡山河川事務所
場所	岡山県和気郡和気町泉地先 吉川水系金剛川 右岸 2k800付近	堤防の上面	

実施状況:堤防の上面の水溜まり状況の点検
[1班]



場所	岡山県岡山市西大寺新地先 吉川水系吉井川 左岸 3k500付近	階段
----	------------------------------------	----

実施状況:階段の変状を点検
[3班]



点検実施状況写真

		[中国地方整備局]		河川名	吉井川水系
				事務所名	岡山河川事務所
場所	岡山県岡山市瀬戸町弓削地先 吉川水系吉井川 左岸 20k300付近			居住地側の堤防斜面	
実施状況:堤防斜面の変状を点検 [4班]					
					
場所	岡山県岡山市西大寺東地先 吉川水系吉井川 右岸 6k400付近			水門	
実施状況:水門の変状を点検 [5班]					
					