

点検実施状況写真

河川名	吉井川水系吉井川
事務所名	岡山河川事務所

【中国地方整備局】

場所	岡山県赤磐市弓削地先 吉井川水系吉井川 左岸 20.0k付近
----	-----------------------------------

実施状況 消防、警察とともに、水辺に近づける箇所を点検。



場所	岡山県岡山市東区西大寺射越 吉井川水系吉井川 左岸 5.4k付近
----	-------------------------------------

実施状況 低水護岸部を水上より点検



点検実施状況写真

河川名	旭川水系旭川、百間川
事務所名	岡山河川事務所

【中国地方整備局】

場所	岡山県岡山市北区中井町地先 旭川水系旭川 右岸 12.4k付近 堰、水路
----	---

実施状況 明星堰周辺の河川状況を消防と合同で点検



場所	岡山県岡山市中区藤原地先 旭川水系百間川 左岸 11.7k付近
----	------------------------------------

実施状況 11k700付近の河川横断通路を警察と合同で点検



点検実施状況写真

河川名 高梁川水系高梁川

【中国地方整備局】

事務所名 岡山河川事務所

場所	岡山県倉敷市水江地先 高梁川水系高梁川 左岸 9k0付近
----	---------------------------------

実施状況 水江の渡し舟発着場を確認



場所	岡山県総社市湛井地先 高梁川水系高梁川 左岸 21.1k付近
----	-----------------------------------

実施状況 堰・上下流の立入り(遊泳)禁止区間を警察・消防と確認

