


夏休み前の安全利用点検実施範囲(旭川・百間川)

主な点検箇所

遊泳場、キャンプ場、水辺の楽校等、日常的に水遊びに利用されている区域



百間川分流部

クラレ取水堰

百間川緑地公園付近

後楽園周辺部

[班編成]
陸上部を2班(旭川・百間川)、水面部(ボートによる点検)を2班(旭川・百間川)の計4班で点検を実施


ボートによる水面点検
(河口～新堰上流)

ボートによる水面点検
(河口水門湛水域)

夏休み前の安全利用点検実施範囲(吉井川下流)



主な点検箇所
遊泳場、キャンプ場、水辺の楽校
等、日常的に水遊びに利用されてい
る区域



瀬戸吉井川緑地

瀬戸町

鴨越堰右岸

8k000

豆田河川公園

久保町

永安橋左岸公園


牛久保町

[班編成]
陸上部を1班、水面部(ボ
ートによる点検)を1班の計2班
で点検を実施

夏休み前の安全利用点検実施範囲(吉井川上流)



主な点検箇所
遊泳場、キャンプ場、水辺の楽校
等、日常的に水遊びに利用されて
いる区域




[班編成]
1班で点検を実施

夏休み前の安全利用点検 実施範囲(高梁川)



主な点検箇所
遊泳場、キャンプ場、水辺の楽校
等、日常的に水遊びに利用されて
いる区域



[班編成]
陸上部を2班、水面部
(ボートによる点検)を1班の
計3班で点検を実施