

平成22年 8月 5日

お知らせ

資料提供先 : 岡山県政記者クラブ
倉敷市役所記者クラブ



岡山三川において水辺や水面等の 「安全利用点検」を実施しました。

～河川の安全利用点検結果について～ (お知らせ)

先般（7月28日）、岡山三川（吉井川・旭川・高梁川）の直轄管理区間において、岡山河川事務所職員に加え、所轄警察署や消防署の方々の参加協力により水辺や水面等の安全利用点検を行いました。その点検結果について別紙のとおりお知らせします。

国土交通省岡山河川事務所

問い合わせ先

国土交通省 中国地方整備局 岡山河川事務所

電話 086-223-5194(管理第一課直通)

副所長(技術) 植田 憲治

管理第一課長 長畑 利彦

専門職 中野 勝久

岡山三川（旭川・吉井川・高梁川）における

安全利用点検の結果について

①点検結果の概要は、次のとおりです。

安全利用点検の結果、水辺や水面等を利用する上で危険を伴うと判断した箇所は、三河川で**9箇所**ありました。主なものは、「捨石部の開きによる落ち込み」や「流木が漂着している」、「親水施設に草が繁茂」などでした。

そのうち、早急な対応が必要と判断した箇所は、必要な措置（看板設置などの応急措置含む）を実施しました。

吉井川 5箇所 旭川 3箇所 高梁川 1箇所

②参加人員については、次のとおりです。

安全利用点検は、岡山河川事務所職員に加え、所轄警察署や消防署の方々、占用者の方々を含め、延べ**62人**の参加のもと実施しました。

※次頁以降に、点検状況写真及び主な箇所の措置状況写真を紹介します。

点検実施状況写真

【中国地方整備局】

河川名	吉井川水系吉井川
事務所名	岡山河川事務所

場所	岡山県赤磐市千躰地先 吉井川水系吉井川 左岸 24. 0k~24. 4k付近(くまやま水辺の楽校)
----	--

実施状況 消防、警察とともに、水辺に近づける箇所を点検。



場所	岡山県和気郡和気町地先 吉井川水系金剛川 左・右岸 1. 4k~1k6付近(金剛川水辺の楽校)
----	--

実施状況 消防、警察とともに、水辺に近づける箇所を点検。



点検実施状況写真

河川名	旭川水系旭川、百間川
事務所名	岡山河川事務所

【中国地方整備局】

場所	岡山県岡山市北区牟佐地先 旭川水系旭川 左岸 17.0k付近
----	-----------------------------------

実施状況 新中原橋周辺の河川利用状況を警察と合同で点検



場所	岡山県岡山市中区穰地先 旭川水系百間川 左岸 11.7k付近
----	-----------------------------------

実施状況 11k700付近の河川横断通路を警察・消防と合同で点検



点検実施状況写真

河川名	高梁川水系高梁川
事務所名	岡山河川事務所

【中国地方整備局】

場所	岡山県総社市清音上中島地先 高梁川水系高梁川 左岸 15k5付近(きよね水辺の楽校)
----	---

実施状況 水辺に近づける箇所を警察・消防・施設管理者と合同で点検。



場所	岡山県倉敷市連島町西之浦地先 高梁川水系高梁川 左岸 2k8付近
----	-------------------------------------

実施状況 潮止堰上下流の施設状況を警察・消防と確認。



措置状況写真

河川名	吉井川水系吉井川
事務所名	岡山河川事務所

【中国地方整備局】

場所	岡山県岡山市西大寺金岡東町地先 吉井川水系吉井川 右岸 3k950付近
----	--

措置状況 流木の撤去

対策前



対策後



措置状況写真

河川名	吉井川水系吉井川
事務所名	岡山河川事務所

【中国地方整備局】

場所	岡山県岡山市西大寺浜地先 吉井川水系吉井川 左岸	5k400付近
----	-----------------------------	---------

措置状況 低水護岸(捨石)周辺の開き

対策前



間詰め補修完了

対策後



措置状況写真

河川名	吉井川水系吉井川
事務所名	岡山河川事務所

【中国地方整備局】

場所	岡山県瀬戸内市邑久町福元地先 吉井川水系吉井川 左岸 10k100付近
----	--

措置状況 ワンド周辺の穴や落ち込み

対策前



対策後



へこみ及び穴の補修完了



措置状況写真


河川名	吉井川水系吉井川
事務所名	岡山河川事務所

【中国地方整備局】

場所	岡山県瀬戸内市邑久町福元地先 吉井川水系吉井川 左岸 10k150付近
----	--

措置状況 飛び石のぐらつき

対策前



石を詰めて補修完了

対策後



措置状況写真


【中国地方整備局】

河川名	旭川水系旭川
事務所名	岡山河川事務所

場所	岡山県岡山市段原地先 旭川水系旭川 左岸 15k200付近
----	----------------------------------

措置状況:遊歩道ブロックの浮上り段差で危険であるため、応急処置として看板にて注意喚起。

対策前



対策後



措置状況写真

河川名	旭川水系百間川
事務所名	岡山河川事務所

場所	岡山県岡山市中区穰地先 旭川水系百間川 左岸 11.7k付近
----	-----------------------------------

措置状況 横断通路の除草

