

ゴールデンウィーク前の安全利用点検・堤防点検結果

河川利用者が多くなるゴールデンウィーク前に安心して利用できるように河川敷の安全点検を実施しました。また、梅雨・台風等の本格的な出水期を前に、旭川・高梁川・吉井川において堤防等の異常(穴や亀裂、法崩れなど)がないかの点検も併せて行いました。

旭川水系 平成24年4月24日(火)
 高梁川水系 平成24年4月25日(水)
 吉井川水系 平成24年4月26日(木)

点検は、事務所職員及び防災エキスパート
 延べ71名参加で実施しました。

点検結果は下表のとおりです。

写真は、早急対応箇所の一例です。

安全利用点検早期対応箇所については、
 ゴールデンウィーク期までに実施しました。
 堤防等点検早期対応箇所については、
 5月中梅雨期までに実施します。

旭川



立入防止柵破損



危ない! 転倒看板

高梁川



危ない!
 石のぐらつき



危ない! くぼみ

吉井川



注意! 階段が草で見えない



大きな穴! 危ない

	堤防		安全利用	
	経過観察箇所	早急対応	経過観察箇所	早急対応
旭川	27	3	19	6
高梁川	4	1	10	2
吉井川	25	5	14	3
計	56	9	43	11

点検結果異常箇所一覧

堤防点検

[旭川]

河川管理施設の損傷劣化	20箇所
穴・くぼみ・段差	5箇所
投棄放置物	5箇所

[吉井川]

河川管理施設の損傷劣化	14箇所
穴・くぼみ・段差	2箇所
投棄放置物	5箇所
占用者施設の損傷劣化	8箇所
進入防止柵設置要	1箇所

[高梁川]

河川管理施設の損傷劣化	5箇所
-------------	-----

安全利用点検

[旭川]

河川管理施設の損傷劣化	15箇所
穴・くぼみ・段差	1箇所
投棄放置物	4箇所
占用者施設の損傷劣化	5箇所

[吉井川]

河川管理施設の損傷劣化	8箇所
占用者施設の損傷劣化	5箇所
投棄放置物	4箇所

[高梁川]

河川管理施設の損傷劣化	11箇所
投棄放置物	1箇所