

高梁川水系 高梁川 災害復旧事業

たかはし たかはし

■高梁川水系高梁川では、平成30年7月豪雨により、低水護岸の損壊や漏水が発生。

■直轄河川災害復旧事業により被災した低水護岸の復旧や漏水箇所への遮水工を実施するとともに、直轄河川災害関連緊急事業(関連災)により、同様の地形、地盤が連続する区間においても同様に漏水を防止する対策を実施。

