


# 太田川水系 根谷川(安佐北区可部3丁目地先)

## ○災害復旧箇所



## 復旧イメージ



※ 現地の状況により対策が変更となることがあります。

## ○被災状況



## ○緊急復旧工事



## ○復旧状況

令和2年3月31日撮影

